

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina  
Peňažný ústav: ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500

Dátum vystavenia: 30.09.2012

Číslo faktúry: 3121022371

Dátum splatnosti: 20.10.2012

Dátum odoslania: 03.10.2012

Dátum dodania tovaru, služby: 30.9.2012

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Odberateľ: Obec Dolná Tižina

DOLNÁ TIŽINA 333

013 04 DOLNÁ TIŽINA

IČO: 00321249

IČDPH: -

**POZOR zmena bankového spoenia**

platby žiadame realizovať na Bankový ústav:

ČSOB a.s. Bratislava, číslo účtu: 25788033 / 7500.

Obec Dolná Tižina

DOLNÁ TIŽINA 333

013 04 DOLNÁ TIŽINA

Odpočet	Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m <sup>3</sup>	Vodné EUR	Stočné EUR/m <sup>3</sup>	Stočné EUR	Vodné +Stočné
26.06.12	28.09.12	1180-380-0	3121022371	21223495	950-1000	100,0	50	0,9126	45,63	0,9500	47,50	93,13
Adresa odberu: DOLNÁ TIŽINA 217, DOLNÁ TIŽINA / MŠ								Pozn.: Odpočet stroj.		DPH: 18,63		Suma s DPH: 111,76 EUR

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Celkom fakturované :			Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Suma bez DPH:	93,13 EUR
	m <sup>3</sup>	EUR				Čiastka DPH:	18,63 EUR
vodné	50	45,63				Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
stočné	50	47,50	20 %	93,13	18,63	Suma s DPH:	111,76 EUR
			DPH faktúry:	93,13	18,63	Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
			DPH zálohy:	0,00	0,00	<b>K ÚHRADE:</b>	<b>111,76 EUR</b>
			Spolu:	93,13	18,63		

SIMÁSKOVA Veronika  
fakturant

Telefón: 041/7071771, 7071711

E-mail: veronika\_simaskova@sevak.sk

**UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV****a) pri zadávaní platieb**

V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby pri platbách za poskytované služby vrátane preddavkov uvádzali vždy : » správne číslo účtu 25788033/7500 , » správne číslo variabilného symbolu. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespáruje platby odberateľa a naša spoločnosť eviduje odberateľa ako neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd.

**b) pri poruche závitového pripojenia vodomera, potrubia prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradlom, aby odberateľ prizval príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránením, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.**

Zapísané 8. 10. 2012  
v knihe dočlých faktúr  
strana 27 p. č. 257