

Odávateľ Roman Šlesar		Faktúra č.	2014/7
Dolná Tižina 386 013 04 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34935061 DIČ : 1026299153 IČ DPH : SK1026299153 Ok. úrad odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa spis. č. :ŽO-97/02380/000 živn. register č. :2218/97		Dodací list č.	
Vystavil		Obec Dolná Tižina- Obecný úrad Dolná Tižina 333 013 04 Dolná Tižina	
Odberateľ Obec Dolná Tižina- Obecný úrad Dolná Tižina 333 013 04 Dolná Tižina		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00321249 DIČ : 00321249		28.01.2014	28.01.2014
		Dátum splatnosti	11.02.2014
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Tatra banka, a.s.
		Pobočka	Žilina
		Číslo účtu	2624151041/1100
		SWIFT	TATRSKBX
		IBAN	1100 0000 0026 2415 1041
		Dod. a plat. podm.	

Fakturuje Vám za opravu a údržbu automobilu Opel Combo sumu:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	CF 101-574	Brzdový valček	20	2,00	ks	7,60	15,20
2	RH 296100	Brzdové obloženie zadné	20	1,00	ks	18,90	18,90
3	098461769	Brzdové doštičky predné	20	1,00	ks	18,30	18,30
4	06	Brzdová kvapalina	20	1,50	l	4,20	6,29
5	13308547130	Brzdová had.	20	1,00	ks	13,10	13,10
6	105-08900	Brz.prisluš.	20	1,00	ks	3,29	3,29
7	GE 921	Žiarovka	20	1,00	ks	0,50	0,50
8	14	Kontrola STK+EK	20	1,00		63,00	63,00
9	10	práca	20	2,20	Nh.	20,00	44,00

Základ pre DPH: 20 % **182,58**
Základ pre DPH: 10 %

Roman Šlesár
Autoservis R-S
Dolná Tižina
013
IČO: 34 935 061 1153

Celková suma bez DPH:	182,58
DPH: 20 %	36,52
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	219,10

Podpis a pečiatka

Faktúra je zároveň aj dodacím listom

S cenou súhlasí a faktúru prevzal.
dňa:

podpis:

Zapísané 20.1.2014
v knihe dosiel faktúr
strana 18 p. č. 30